

PFLEGE

Waschen

- Die Waschanleitung befindet sich an der Decke.
- Gewaschen werden kann die Daunenbettdecke mit einem Wollwaschmittel (ohne Protease) bei max. 30 °C/ 86 °F per Hand oder in der großen Waschmaschine im Wollwaschgang. Keinen Weichspüler verwenden und am Ende nur leicht anschleudern (max. 600 Umdrehungen)!
- **Ganz wichtig ist:** Die Bettdecke muss ganz trocken werden. Das ist der Fall, wenn sie sich stark gefüllt anfühlen, die Daune also wieder bauschig ist. Wenn ein Daunenprodukt noch feucht vom Waschen verpackt wird, geht es kaputt.

Trocknen

- Die Bettdecke kann an sonnigen Tagen auf einen Wäscheständer gelegt werden, so kommt Luft von oben und unten an sie. Bitte die Decke lange austrocknen lassen.
- Im Wäschetrockner bei max. 60 °C/ 140 °F trocknen und unbedingt 2-3 Tennisbälle zur besseren Auflockerung hinzufügen.
- Bitte mehrmals Trocknerdurchgänge durchführen und nach jedem Trocknerdurchgang den Artikel aus der Maschine holen, gut aufschütteln bzw. auflockern und zwischendurch auskühlen lassen.
- Der Trockner muss auf Zeitprogramm gestellt werden, um die Daune vollständig zu trocknen.

Wann ist der Trocknungsvorgang abgeschlossen?

- Sollte der Artikel noch immer nicht seine ursprüngliche Dicke haben, müssen die Trocknungsvorgänge wiederholt werden, bis sich die Bettdecke stärker gefüllt als vorher anfühlt.
- Die Daune muss vollständig getrocknet sein. Wenn die Decke nicht richtig getrocknet und aufgelockert wurde, besteht die Gefahr, dass die Daunenfedern verklumpen. Damit ist die Decke irreparabel kaputt. Feuchte Daunen können riechen, was im getrockneten Zustand wieder verfliegt.

Tipp:

- Daunenbettdecken sollten von Zeit zu Zeit mit Tennisbällen im Wäschetrockner getrocknet werden, damit überschüssige Feuchtigkeit entzogen wird.
- Daunenbettdecken müssen offen und trocken im Aufbewahrungssack gelagert werden. Als Lagersack bietet sich auch ein aussortierter Kopfkissenbezug an.
- Besser als Waschen ist das Lüften einer Bettdecke. DownWool®-Bettdecken müssen nur selten gewaschen werden, da Wolle selbst natürliche geruchshemmende und schmutzabweisende Eigenschaften besitzt. Wir empfehlen bei kleinen äußerlichen Verschmutzungen nur den Fleck selbst sanft zu reinigen (s.o.), großflächig verschmutzte und verschwitzte Decken können in der Waschmaschine gewaschen werden.
- Wir empfehlen leichte Bettbezüge.